



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDIS

Nr teller :

2386778

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 330037

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : JAN BAPTIST DE JONGHE STRAAT 1 KORTRIJK

Eigenaar

Propriétaire: DUMORTIER SOPHIE Adres : SINT-KATHRIENSTWEG 89 KUVENH

Installateur : DUMORTIER STEFFAN

BTW / TVA : 0521.556.429

Datum van het onderzoek :

18.01.2012

Ik. / C.I. :

Inspecteur : VANSUYPEENE KRIST

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison (unchecked) Appart. 24 (checked)

Table with columns for Spanning / Tension (1N400), Meter / bord verbinding / Liaison compteur-tableau (VOB 10 MM2), and Max. beveiliging / Protection max. (40A).

Table with columns for Aardelectrode / Electrode de terre (PEN, 15 Ohm), Isolatie / Isolement (51,4 Mohm), and Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux (2).

Table with columns for Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen / Nombre des circuits terminaux (7), Test ΔIn (OK, NOK), 1.ΔIn (OK, NOK), and AREI / RGIE (270, 271bis, 278).

Table with columns for Visueel nazicht / Contrôle visuel (algemeen, directe aanraking, indirecte aanraking) and Indirecte aanraking / Contact indirect.

Table with columns for Aansluitingen / Raccordements (OK, NOK) and Potentiaalvereffeningen / Liaisons equipotentiëles (OK, NOK).

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques : GEEN INBREUKEN VASTGESTELD
VISUM : Datum/date :

Table with columns for Besluit / Conclusion (Niet conform, Conform) and N° vorig rapport (ACA, EK/09-480).

De installatie is conform met het AREI...
- Overeenkomstig artikel 271 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard 18 mois après la date de contrôle.
\* Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18.01.2012
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'engagement des travaux, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directionnels ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie et de la Sécurité des Installations Électriques domestiques.

Rapp.Eis/EI/1.1.04